

**「平成28年（2016年）熊本地震」**

**被害状況写真**

**平成28年11月**

**熊本県 西原村**



# <被害状況>



布田地区 (H28.4.18 撮影) 3名死亡




風当地区 (H28.4.18 撮影)



大切畑地区 (H28.4.18 撮影)

大切畑地区 (H28.4.18 撮影)



大切畑地区 (H28.4.18 撮影)

大切畑地区 (H28.4.18 撮影)

# <家屋・建物被害>



布田地区 (H28.4.18 撮影) 1名死亡



布田地区現況 (H28.10.24 撮影)



風当地区集会施設 (H28.4.18 撮影)




風当地区集会施設現況 (H28.10.24 撮影)



(原簿 02 01 02 H) 02 01 02 H 大

大切畑地区 (H28.4.18 撮影)




(原簿 02 01 02 H) 02 01 02 H 大

大切畑地区 (H28.10.24 撮影)



（写真 48.01.85H） 大畑地区


大切畑地区（H28.4.26 撮影）



（写真 48.01.85H） 大畑地区

大切畑地区現況（H28.10.24 撮影）






大切畑地区 (H28.4.26 撮影)



大切畑地区 (H28.10.24 撮影)



大切畑ダム (H28.4.26 撮影)




大切畑ダム現況 (H28.10.24 撮影)

<避難所の状況>




避難所（河原小学校）（H28.4.26 撮影）



河原小学校（避難所）（H28.10.24 撮影）



木造仮設住宅（小森第一団地）（H28.6.19 撮影）



木造仮設住宅（小森第一団地）（H28.10.24 撮影）